

平成29年度 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

| 項 目 | 焼却炉 | 除 去 を 行 っ た 年 月 日 | | | | | |
|------------------|-----|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 冷却設備に堆積したばいじん | 1号炉 | H29. 4. 24 | H29. 5. 22 | H29. 6. 26 | H29. 7. 24 | H29. 8. 21 | H29. 9. 18 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2号炉 | H29. 4. 24 | H29. 5. 22 | H29. 6. 26 | H29. 7. 24 | H29. 8. 21 | H29. 9. 18 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 排ガス処理設備に堆積したばいじん | 1号炉 | H29. 4. 24 | H29. 5. 22 | H29. 6. 26 | H29. 7. 24 | H29. 8. 21 | H29. 9. 18 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2号炉 | H29. 4. 24 | H29. 5. 22 | H29. 6. 26 | H29. 7. 24 | H29. 8. 21 | H29. 9. 18 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |